



DIRECTIVA NACIONAL

SINTRAELECOL
Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia
Personería Jurídica No. 1983 Julio de 1975
NIT: 890.205.438-2



CONDOLENCIAS

Sintraelecól se encuentra de luto y en alerta por el fallecimiento en accidente de trabajo de los compañeros Alfredo Díaz Granados y Orlando Bolívar Villalobos, afiliados de la seccional Magdalena, en accidente ocurrido cuando los compañeros realizaban el mantenimiento en la Subestación Eléctrica Río Córdoba en el departamento de Magdalena, con sistema de telecontrol y asistida por operadores móviles.

Lo que hemos conocido es que a las 09:17 a.m., del día sábado 30 de junio, se dio vía libre a los compañeros Orlando Bolívar y Alfredo Díaz Granados para iniciar el trabajo, con el fin de restituir el suministro de C.A en los equipos auxiliares a nivel de 220/110 Voltios, pues se había detectado que la Unidad Terminal Remota (RUT) estaba funcionando intermitentemente. Los equipos auxiliares se alimentan de un transformador auxiliar a nivel de 13.8/220-110 volts. El mismo se encuentra ubicado en la sala de interruptores, alimentado desde el barraje de 13,8 KV sin seccionadores de barra, es decir la conexión llega directamente al interruptor de pequeño volumen de aceite. Desde la Sala de Operaciones del CLD no hay forma de hacerles seguimiento a la apertura o cierre del interruptor porque allí no existe señal para ello.

Aproximadamente, a las 11:33 a.m., la ciudad de Santa Marta queda sin fluido eléctrico, inicialmente se pensó que la falla pudo haber sido en un Trafo de Potencia de 220/110 K.V de propiedad de Transelca, el cual se encontraba en libranza desde el día Viernes.

El Jefe de Turno realiza el barrido (apertura de interruptores a nivel de 110/13,8 K.V) de las subestaciones Libertador, Manzanares y Gaira. Al proceder a restablecer el sistema, primero procede a interconectar la subestación Gaira con Manzanares, el intento es fallido; para proceder a interconectar Gaira con Río Córdoba, procede a llamar al compañero Orlando para que le diera vía libre por

Carrera 19 No. 32 A -09 - PBX: 2885291 - Fax: 2887408
Web: www.sintraelecól.org E-mail ssintraelecól@hotmail.com
Bogotá D.C. - Colombia



SINTRAELECOL

Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia
Personería Jurídica No. 1983 Julio de 1975
NIT: 890.205.438-2



DIRECTIVA NACIONAL

encontrase laborando allí, y este no le responde. Seguidamente un funcionario de Cesecol le llama y le informa de un incendio en la Subestación. Finalmente, llaman al jefe de Subestaciones, quien manifiesta desde el lugar de los hechos que el compañero Alfredo había fallecido y el compañero Orlando se encontraba en estado crítico, producto de la explosión del interruptor.

El compañero Orlando Bolívar Villalobos fue trasladado a Bogotá donde infructuosamente los galenos intentaron salvar su vida, lamentablemente falleció el pasado domingo dejando a su esposa y dos hijas.

Estaremos atentos por el resultado de la investigación del accidente, exigimos desde ya celeridad y claridad en el mismo.

Paz para los compañeros Alfredo Díaz Granados y Orlando Bolívar, fortaleza, solidaridad y sosiego para sus familiares y diligencia y efectividad para los miembros del COPASO de Sintraelecol para que en desarrollo de la normatividad existente vigilen el desenlace de la investigación.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

PABLO EMILIO SANTOS NIETO

Presidente